

Pohled jižní

1:100



**LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURACÍ PRÁCE:**

- Stávající konstrukce a prvky budovy
- Repasované konstrukce a prvky budovy, dočasně přeloženo
- Demontáže, bourané konstrukce a prvky budovy

**LEGENDA ODKAZŮ - BOURACÍ PRÁCE:**

- Podrobněji viz výkres legenda odkazů

**LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ:**

- Podrobněji viz výkres legenda odkazů

Pohled východní


1:100



**POZNÁMKA:**

Není předmětem projektové dokumentace řešit fasádu objektu. Fasáda objektu je zakreslena zjednodušeně pouze pro ilustraci pozice měněných výplní otvorů a navazujícího oplechování. Stávající fasádu tvoří štukové členění v historizujícím neosecesním stylu napodobujícím zřejmě dobu vzniku budovy. Fasáda vykazuje četná poškození vníklá zřejmě zatečením dešťových vod při poruše okapového systému nebo poškozeného oplechování.

± 0,000 = stávající čistá podlaha 1. NP

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Robert Kotásek, ČKAIT: 1103449                                 |  | <div> <b>Kotásek projekty</b></div> <div>Frydecká 1901, 739 34 Šenov<br/>IČO: 06155707, tel. 777041479</div> |                                     |
| VYPRACOVAL: Ing. Robert Kotásek   |  |   |                                     |
| INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát         |  |   |                                     |
| NÁZEV AKCE:<br><br><b>Rekonstrukce budovy č.p. 149 na ul. Karola Šlíwky v Karvině</b> |  | ČÁST: Stavební  | FORMÁT: A2                          |
|   |  | DATUM: 11/2020  | STUPEŇ: DPS                         |
|   |  | MÍSTO STAVBY: Parc. č. 1134/1 kat. území Karviná-město  |                                     |
| OBSAH VÝKRESU:  |  | STAVEBNÍ OBJEKT:  | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>D.1.1.b)09</b> |
| <b>Bourací práce - pohledy 1</b>  |  | MĚŘITKO: 1:100  |                                     |