


# PŮDORYS BOURANÉHO MOSTU

## M 1:100




k.ú. Louky nad Olší

### LEGENDA:


	PONECHANÉ / KACENÉ KEŘE A STROMY
	PARCELNÍ ČÍSLO
	HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
	HRANICE POZEMKU KN – SLUČKOVÁ
	NADZEMNÍ VEDENÍ NN A VO

SEZNAM OBJEKTŮ	
SO 001	DEMOLICE
SO 201	MOST ev.č. M 59/9
SO 301	ÚPRAVA KORYTA



SO 001

Geodetické zaměření provedl : GAKO - Oblouk s.r.o., ul. Hasičská 52/551 OSTRAVA - HRABUŮVKA, 700 30 tel. 603 412 398	
Soutřadný systém	JTSK
Výškový systém	B.p.v.
Datum	07/2020
Platnost IS	1 rok

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka		Projektant Ing. Martin Anděl	 Ing. Pavel Kurečka <b>MOSTY s.r.o.</b> Starobělská 3151/183, Ostrava 700 30 kurecka@mostykurecka.cz
Objednatel: SM Karviná		Kontroloval Ing. Pavel Kurečka	
Stavba (místo) : DEMOLICE A VÝSTAVBA MOSTU M 59/9 PŘES LOUCKOU MLÝNKU U PILY V KARVINÉ - LOUCKÁCH			
Část / objekt : D.1.0 - Stavební část: SO 001 - Demolice			
Název : Půdorys bouraného mostu			
Datum 05/2021			
Formát 2 A4			
Měřítko 1:100			
Účel PDPS			
Č.zakázky 2020-26			
Č.soupravy		Č. výkresu 02	

Ing. Pavel Kurečka  
**MOSTY s.r.o.**

Starobelská 3151/83, Ostrava 700 30  
mobil 603 266 474  
kurecka@mostykurecka.cz