



PROTOKOL O PROVEDENÍ MONITORINGU POTRUBÍ INSPEKČNÍM KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Datum	30.09.2023
Objednatel:	
Název firmy/instituce	Statutární město Karviná
Sídlo – adresa	Fryštátská 72/1 733 24 Karviná
Místo realizace – adresa	Poliklinika Karviná Žižkova 2379/54a 733 01 Karviná
Typ potrubí (potrubního systému)	Ležatá kanalizace
Důvod kontroly	Revize stavu a vedení kanalizace
Objednávka	

PŘÍLOHY K PROTOKOLU

Příloha č.1	Situační nákresy
Příloha č.2	Videozáznamy
Příloha č.3	Grafické protokoly

CELKOVÉ HODNOCENÍ STAVU MONITOROVANÉHO POTRUBÍ (POTRUBNÍHO SYSTÉMU)

Na základě objednávky byl proveden komplexní monitoring splaškové i dešťové kanalizace.


Zjištěno bylo:

1. Celkový stav dešťové i splaškové kanalizace je velmi dobrý. Nebyly zaznamenány žádné zásadní defekty potrubních tras. Spádovost potrubí je v pořádku.
2. Do šachty Ša1 a Ša2 jsou napojeny silniční vpusti. Vzhledem k rozdělené splaškové a dešťové kanalizace je toto dopojení chybné.
3. V revizních šachtách jsou místy kousky vypadlého betonu. Stupadla jsou ve všech revizních šachtách jsou v nevyhovujícím stavu (je narušena jejich struktura). Některé revizní šachty jsou pouze překryté dřevěnou deskou (ŠD4, ŠD5, Š5), chybí šachtové poklopy.

Doporučení:

- Přepojení silničních vpustí do dešťové kanalizace
- Zednická výprava kanalizačních šachet, výměna stupadel v šachtách
- Osazení chybějících poklopů revizních šachet

Razítko a podpis


Monitoring a čištění potrubí s.r.o.
Ostravská 177
Mistřovice
735 62 Český Těšín
IČO: 051 78 169 DIČ: CZ 051 78 169