

Pohled severní

1:100



Pohled západní

1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURACÍ PRÁCE:

- Stávající konstrukce a prvky budovy
- Repasované konstrukce a prvky budovy, dočasně přeloženo
- Demontáže, bourané konstrukce a prvky budovy

LEGENDA ODKAZŮ - BOURACÍ PRÁCE:

- Podrobněji viz výkres legenda odkazů


LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- Podrobněji viz výkres legenda odkazů

POZNÁMKA:

Není předmětem projektové dokumentace řešit fasádu objektu. Fasáda objektu je zakreslena zjednodušeně pouze pro ilustraci pozice měněných výplní otvorů a navazujícího oplechování. Stávající fasádu tvoří štukové členění v historizujícím neosecesním stylu napodobujícím zřejmě dobu vzniku budovy. Fasáda vykazuje četná poškození vniklá zřejmě zatečením dešťových vod při poruše okapového systému nebo poškozeného oplechování.

± 0,000 = stávající čistá podlaha 1. NP

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Robert Kotásek, ČKAIT: 1103449		 <div>Frydecká 1901, 739 34 Šenov IČO: 06155707, tel. 777041479</div>	
VYPRACOVAL: Ing. Robert Kotásek			
INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Frýštát			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce budovy č.p. 149 na ul. Karola Šliwky v Karvině		ČÁST: Stavební	FORMÁT: A2
		DATUM: 11/2020	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: Parc. č. 1134/1 kat. území Karviná-město	
OBSAH VÝKRESU: Bourací práce - pohledy 2		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)10
		MĚŘITKO: 1:100	