

Č.j.KRPT-95817/ČJ-2021-070306

Karviná 25. května 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 8/8

Ateliér Genius loci, s.r.o.
Stodolní 17
702 00 Ostrava

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení vč. dopravního značení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, po předložení žádosti ve věci:

„Stavební úpravy ul. Březová v Karviné - Ráji“

n e m á n á m í t e k

- k vydání stavebního povolení dle ustanovení § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- k trvalému dopravnímu značení dle ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Pzn.:

O stanovení (místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) trvalého/přechodného dopravního značení je **nutno požádat** u příslušného silničního správního úřadu.

Varovný pás je dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nutný ve všech místech s rozdílem menším než 8cm mezi chodníkovou a pojížděnou plochou (vstup do vozovky). **Doporučujeme** však konzultaci s odbornou organizací (Sons apod.).

Navržené „chodníkové přejezdy“ (příloha č. 1,2) doporučujeme vyřadit ze sk. D, kdy varovným pásem bude chodec informován o místě vstupu do komunikace pro motorovou dopravu. Příjezd na pojížděnou plochu při parc. č. 499/84 (příloha č.1) bude možný pouze po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání (dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb.), jelikož v jiných případech obecná úprava provozu na pozemních komunikacích jízdu po chodníku zakazuje.

V příloze č. 5 doplnit „IP11b“. Pro příjezd k těmto 2 parkovacím stáním musí být zajištěny vlečné křivky (potažmo i k ostatním slepým ramenům – příloha č. 7). Vjezd zpět na jednosměrnou MK

ul. Březová je potřeba zajistit předem, nikoliv couváním (přednost zprava). Při výjezdu nutno řidiče informovat, o směru jízdy „IP4a“. Za křižovatkou s MK ul. Dačického je dle TP nutné zopakovat „IP4a“ (příloha č. 5)


por. PhDr. Martin Dyszkiewicz
OEC: 308303

Zpracoval: por. PhDr. Martin DYSZKIEWICZ
komisař

npor. Mgr. Daniel SEKANINA
vedoucí DI