


| | | | |
|---------------|--|------------------------|---|
| Projektant | Kontroloval | Zodp. projektant |  |
| Radim Hečko | Ing. Vladimír Baginský | Ing. Vladimír Baginský | |
| Investor | Technické služby Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 73506 Karviná | | |
| Místo stavby | Bohumínská 1878, 73506 Karviná | | |
| Akce | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s. | | |
| Část | D.1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY | | |
| Obsah výkresu | PŮDORYS ROZDĚLOVAČ 2 | | |
| Formát | A3 | Č. výkresu | D.1.4.1.b-105 |
| Datum | 3/2022 | | |
| Účel | DPS | | |
| Č. zakázky | 94/21 | | |
| Měřítko | 1:50 | | |

C.E.I.S. CZ s.r.o.
Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Tešín
Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice
www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250