



Průzkum původní barevnosti fasád domů čp. 33, 34, 35 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě

Dalibor Halátek, Andrea Čeplá
 NPÚ ú.o.p. v Ostravě
 červen 2006

Průzkum původní barevnosti fasád proběhl na jaře roku 2006, byl proveden formou drobných sondáží omítek a dochovaných vrstev nátěrů z dosahu 4m vysokého žebříku.

Výsledky sondáže jsou orientační, původní barevnost domů mohla být trochu rozdílná s přihlédnutím k možným odpadům barevných vrstev. U žádného z domu nebylo po poslední úpravě fasády v první polovině 20. století oklepána omítka, napovídá tomu množství dochovaných nátěrů a struktura samotných omítek.

Dům čp. 33

Původní barevnost byla ponechána v barvě šedého šuku, ten byl později místně přetažen další vrstvou šedého šuku se separační pískovápennou vrstvou, stávající barevnost je výsledkem barevného nátěru na šedém šuku.


Dům čp. 34

Původní barevnost domu byla zřejmě tmavě okrová, snad se světlejším okrem na plastických dekoracích. Barevnost domu se však v průběhu času často měnila a měla hnědou, oranžovou, žlutou i světle šedou barvu. Dnes je světle šedá.


Dům čp. 35

Původní barevnost zřejmě respektovala obvyklou secesní barevnost. Plocha fasády byla světle šedá, šuky byly okrové (žluté), vegetabilní motivy zelené a detaily byly modré. Dům je poznamenán vestavbou obchodů do spodní části, chybí proto spodní římsa, bez níž visí „kuželky“ nelogicky ve „vzduchu“, v rámci připravované opravy domů by bylo vhodné dotvořit spodní část domu podle fotografické dokumentace.

Dům čp. 33



místo sondáží



stratigrafie omítky

stávající povrchová úprava

vrstva šedého štuk



vrstva pískovápenného štuk

původní šedý štuk

jádrová omítka



1. stávající vrstva barevnosti; 2. narůžovělý nátěr;
3. vrstva šedého šuku; 4. vrstva pískovápenného
šuku; 5. vrstva původního šedého šuku.






Detail štukové výzdoby se zbytky původní šedé barevnosti.



1. stávající barevnost; 2. vrstva šedého štuk; 3. pískovápenný štuk; 4. jádrová omítka.





V některých místech fasády je nanесena jen jedna vrstva šedého štuku, pod dnešní vrstvou s nátěrem.



Dům čp. 34.



Místo sondáží



Vrstvy dochovaných nátěrů v sondě pod parapetem okna svědčí o častém natírání fasády a častém střídání barevnosti.



Sonda střídající se barevnosti, nejčastější barvou je hnědá, nebo tmavě okrová, taková byla i původní barva štukových dekorací fasády.



Sondáž v dekoraci pod oknem odhalila také množství různě barevných nátěrů.





Na ploše fasády sonda narazila na velké souvrství různých nátěrů, původní barva fasády byla tmavě okrová.



Dům čp. 35.



Místo sondáží



Jsou patrné zbytky původní světle okrové (žluté) barevnosti.





Na kruhovém útvaru „kuželek“ jsou patrné fragmenty původní modré barevnosti, v okolí na povrchu „kuželky“ jsou fragmenty žluté okrové barevnosti.



Na podokenní římsě jsou pod stávajícím nátěrem a červeným nátěrem patrné drobné fragmenty žlutých okrových nátěrů.





Sondy omítek v ploše fasády, na spodní omítce, která je přímo na omítce jádrové (je tedy původní) jsou drobné fragmenty světle šedého nátěru.



Pravděpodobná původní barevnost (nutno porovnat s dochovanou fotodokumentací).