


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR	KOVÁNÍ	MJ	CELKEM	POZNÁMKA
OD 20		DŘEVĚNÝ RÁM JEDNOKŘÍDLOVÉHO OKNA Z KONCE 18. NEBO POČÁTKU 19. STOLETÍ. UPRAVEN INSTALACÍ PLETIVA PROTI HOLUBŮM. DOCHOVÁNY TRNY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSŮ. POŠKOZENY NÁTĚRY, KŘÍDLO VYSAZENO. ODSTRANÍ SE PLETIVO A OKNO BUDE ZRESTAUROVÁNO A OPATŘENO NOVÝMI NÁTĚRY – LOMENÁ BILÁ. DOPLNÍ SE ZASKLENÉ KŘÍDLO.	MĚKKÉ DŘEVO	~850/550	KOVOVÉ (MOSAZ)	KS	1 / 3.NP CELKEM 1KS	PODROBNOSTI VIZ SOUPIS PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH PRVKŮ POLOŽKA: 30
OD 21		DŘEVĚNÉ RÁMY PO DVOUKŘÍDLÝCH (PŘÍP. JEDNOKŘÍDLÝCH) OKNECH Z KONCE 18. NEBO POČÁTKU 19. STOLETÍ. MÍSTY DOCHOVÁNY DVOJATÉ OBRTLIKY, ZÁVĚSY A TRNY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSŮ. POŠKOZENY NÁTĚRY, KŘÍDLA PONECHÁNA PŘÍP. VYSAZENA, VYTLUČENA SKLA. JEDNÁ SE O TORZA PŮVODNĚ FUNKČNÍCH VÝPLNÍ. BUDOU OČIŠTĚNY A PONECHÁNY BEZ OPRAVY.						PODROBNOSTI VIZ SOUPIS PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH PRVKŮ POLOŽKY: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ, A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI