


LEGENDA MATERIÁLU :

- NOSNÉ KONSTRUKCE
- NENOSNÉ KONSTRUKCE
- ZAŽDÍVKA OKENNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKA :

- PRÍSTUP DO OBJEKTU NEBYL UMOŽNĚN, Z DŮVODU ZAŽDÍVKY VCHODOVÝCH DVEŘÍ A OKENNÍCH OTVORŮ V PRÍZEMÍ OBJEKTU.
- BYLA PROVEDENA ČÁSTEČNÁ KONTROLA PŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘEMĚŘENÍM OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU

	Akce: Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustava Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné - Novém Městě				
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 780 140
	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. Jindřich Cendelín, Ing. Lukáš Slepčan		Č. zakázky: 222/15/2017		Objednatel: Statutární město Karviná
	Vypracoval: Podpis: Ing. Jindřich Cendelín tel: 724 889 694		Datum: leden 2018		Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát
	Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval: Ing. Pavel Srkal Ing. Lukáš Slepčan		Formát: 4 × A4		IČO:00297534
Datum:	Stupeň: Dokumentace bouracích prací		Část: D		
	Výkres: PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV				Měřítko: 1:100
					Číslo výkresu: D1.1.b-14