


LEGENDA MATERIÁLU :

NOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA :

- PŘÍSTUP DO OBJEKTU NEBYL UMOŽNĚN, Z DŮVODU ZAZDÍVKY VCHODOVÝCH DVEŘÍ A OKENNÍCH OTVORŮ V PRÍZEMÍ OBJEKTU.
- BYLA PROVEDENA ČÁSTEČNÁ KONTROLA PŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘEMĚŘENÍM OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU



	Akce: <b>Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné - Novém Městě</b>		
	Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Kontakt zhotovitele: <a href="http://www.asaexpert.cz">http://www.asaexpert.cz</a> e-mail: <a href="mailto:info@asaexpert.cz">info@asaexpert.cz</a> tel./fax: 596 780 140		
	Razítko, podpis:		
Zodpovědný projektant: Ing. Jindřich Cendelín, Ing. Lukáš Slepčan		Č. zakázky: 222/15/2017	
Vypracoval: Ing. Jindřich Cendelín		Datum: leden 2018	
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Formát: 4 x A4	
Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan		Část: D	
Stupeň: Dokumentace bouracích prací			
Výkres: <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ - STÁVAJÍCÍ STAV</b>		Měřítko: 1:100	
Datum:		Číslo výkresu: <b>D1.1.b-13</b>	