




-  NOSNÉ KONSTRUKCE
  -  NENOSNÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKA :

- PŘÍSTUP DO OBJEKTU NEBYL UMOŽNĚN, Z DŮVODU ZAŽDÍVKY VCHODOVÝCH DVEŘÍ A OKENNÍCH OTVORŮ V PŘÍZEMÍ OBJEKTU.
- BYLA PROVEDENA ČÁSTEČNÁ KONTROLA PŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘEMĚŘENÍM OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU



	<b>Aké:</b> Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustava Morcinka a domů č.p. 1301-1317 na ul. Fučíkova v Karviné - Novém Městě						
	<b>Zhotovitel:</b> <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO			<b>Adresa zhotovitele:</b> Letelská 626/2 719 01 Ostrava IČO: 27791891 DIČ: CZ27791891		<b>Kontakt zhotovitele:</b> <a href="http://www.asaexpert.cz">http://www.asaexpert.cz</a> e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 140	
	<b>Razítko, podpis:</b>			<b>Č. zakázky:</b> 222/15/2017		<b>Objednatel:</b> Statutární město Karviná	
	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. Jindřich Cendelin, Ing. Lukáš Šlepčan			<b>Datum:</b> leden 2018		Statutární město Frýštátská 72/1 733 24 Karviná – Frýštát	
	Vypracoval: Podpis: Ing. Jindřich Cendelin			Kontroloval: Ing. Lukáš Šlepčan		Formát: 6 x A4	
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Skral			Stupeň: Dokumentace bouracích prací		Část: D	
<b>Vykres:</b> <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ – STÁVAJÍCÍ STAV</b>							<b>Měřítko:</b> 1 : 100
<b>Datum:</b>							<b>Císlo výkresu:</b> D.1.1-B-01